

T2102ホワイトの油染みについて

T2102 は、製造過程においてマシンオイルの油が付着している可能性があります。
油染みについてはアメリカの基準でB品にならないので、弊社でも返品交換の対象外とさせていただきますので、予めご了承ください。

以下、油染みの写真を添付していますのでご確認お願いいたします。
何かご不明点があればお気軽にお問合せください。



